

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลcombeang
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา									
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐
๑. เสียจากบ้านเรือน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลcombeang ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ไม่พบปัญหาน้ำเสีย

**แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕**

ลำดับ ที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	การดำเนินการ ตามมาตรา ๙๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม อุตสาหกรรม	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางขนาด	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำการของเอกชน	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและ ห้างสรรพสินค้า	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-
๔	เลี้ยงสุกร	-	-
๕	ท่าเที่ยนเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา	-	-
๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-